

未就学児が日常的に集団で移動する経路の緊急安全点検及び対策の実施状況

危険箇所				対策状況(R2.11.10現在)	
番号	道路種別	場所	状況	対策	対策内容
たんぼぼ保育園	1	県道 (県18)(県252)中能登町春木園近く交差点(信号あり)	横断歩道が薄くなっている所、ない所がある、緑石なし	済	信号LED化、歩灯増灯、横断歩道塗り直し
たんぼぼ保育園	2	県道 (県2)(県18)中能登町羽坂交差点(信号あり)	緑石はあるがガードレールがない	済	ガードレールの設置
たんぼぼ保育園	3	町道 (T-157)中能登町春木姫塚いきいき公園へ行く農道の川治い	川治いなのにガードレールがない	済	園で注意喚起の徹底を図る
こすもす保育園	4	町道 (T-7)(T-77)中能登町良川保育園前道路に信号がない	信号がないので、横断するときに危険	済	標識(近くに保育園あります)の設置
こすもす保育園	5	県道 (県2)中能登町良川地域みらい付近道路横断歩道がない	スピードを出す車が多く、横断するときに危険	済	横断歩道設置
こすもす保育園	6	町道 (T132)(9号排水路)中能登町良川地区川治い欄が途切れているところがある	川の水かさがあり、歩道を歩くと、欄が途切れているところがある	済	良川区に水門ゲート管理の徹底を依頼
こすもす保育園	7	町道 (T-77)中能登町良川園から黒氏行く道路幅が狭い	道幅の狭い道路、散歩道に都合がいいので使うが、車が通ると	済	外側線の引き直し
あおば保育園	8	町道 (KC-16)中能登町二宮園庭横の新開橋	橋の欄干が低い	済	転落防護柵の設置
あおば保育園	9	町道 (K2-7)中能登町二宮園前から駅方面へ下って最初の交差点	歩道と車道の区切りがない、横断歩道がない	済	交通監視活動
あおば保育園	10	県道 (県244)中能登町二宮二宮東交差点羽昨側歩道	緑石はあるが、歩道が狭く車道に近い	済	ガードレールの設置
あおば保育園	11	町道 (KC-16)中能登町二宮園庭側道路川治いに下ったところ	側溝と舗装との間に少し段差がある	済	再舗装の実施
あおば保育園	12	国道(直轄) (国159)中能登町二宮二宮交差点(鹿島バイパス)	交通量が多く、スピードを出している。その車道と信号待ちする歩道に近い。緑石しかない	実施中 R2完了予定	道路改良工事中
つくし保育園	13	国道(直轄) (国159)中能登町水白鹿島バイパス小竹交差点	横断歩道が1か所、待機時の退避スペースがない	済	ゼブラゾーン、ポストコーンの設置 信号LED化、歩灯増灯
つくし保育園	14	町道 (K3-2)中能登町水白園横の交差点	横断歩道がなく、一旦停止線が手前すぎるので見通しが悪い	済	標識(近くに保育園あります)の設置
つくし保育園	15	町道 (KB-17)中能登町尾崎神社前の歩道	歩道が途中から不明瞭(緑石がなくなる)	済	園で注意喚起の徹底を図る
つくし保育園	16	県道 (県244)中能登町水白バス停付近	小竹から水白にかけて車のスピードが速いことが多く危険	済	標識(スピード落せ)の設置、ひし形マークの引き直し
つくし保育園	17	県道 (県244)中能登町水白十字路	カーブミラーはあるが車のスピードが速いことが多く危険	済	横断歩道塗り直し
つくし保育園	18	町道 (KB-134)(K1-2)(KB-17)中能登町東馬場中能登消防署交差点	緑石だけなので危険	済	車道用防護柵の設置
さくら保育園	19	町道 (R-148)(R-140)中能登町能登部下保育園園庭側十字路	橋を渡る際のコース取りが難しい。車とすれ違うことがある	済	誘導線の設置
さくら保育園	20	町道 (R-276)中能登町能登部下川治い	欄は有るが間隔が広く、幼児の体が入ってしまう。また、下(川)に降りる階段があり、いつでも降りている状態	済	園で注意喚起の徹底を図る
さくら保育園	21	町道 (せせらぎ公園)中能登町能登部下川治い歩道	歩道があるが凹凸がありよくつまづく。低年齢児は危険	済	園で注意喚起の徹底を図る
さくら保育園	22	県道 (河川道路)(R-20)中能登町能登部下長曾川治い	神田橋の向こう側(生コン側)が低地で車が見えにくい	済	園で注意喚起の徹底を図る
さくら保育園	23	町道 (R-17)中能登町能登部上能登部駅付近	歩道がなく、車の通行も多い	済	園で注意喚起の徹底を図る
さくら保育園	24	町道 (R-271)中能登町能登部下桜新町園前道路	横断歩道を渡ってすぐに側溝がある	済	グレーチングの設置
のの子ども園	25	町道 (T-24)中能登町春木園前のカーブ	カーブで見通しが悪く、スピードを出す車が危険	一部未実施	路面標示は設置したが、カーブミラーが未設置
のの子ども園	26	町道 (T-24)中能登町春木園からのんの畑へ行く道路	道路と田んぼの高差があり危険	済	路側帯の設置
のの子ども園	27	町道 (T-24)(T-119)中能登町春木川緑勇進宅前T字路	企業などの大型トラックやスピードを出す車が危険	済	企業への注意喚起を図る
のの子ども園	28	町道 (9号排水路)中能登町春木コーポ裏の川治い道路	欄の幅が広く園児が入りこむ危険性がある。また、道路幅が狭く車の通りぬけが難しい	済	園で注意喚起の徹底を図る
のの子ども園	29	町道 (T-24)中能登町春木園前の道路	歩道がなく道路幅が狭い	済	標識(近くに保育園あります)の設置
のの子ども園	30	町道 (私道)中能登町春木JA能登わかば倉庫横道路	新興住宅、コーポ駐車場からスピードを出す車が危険、溝もあり危険	済	企業に依頼し、通り抜け禁止のカラーコーンを設置
のの子ども園	31	町道 (T-1)中能登町末坂川邊敏宅前溝	ここだけ溝に蓋がないため危険	実施中 R2完了予定	道路改良工事中
のの子ども園	32	町道 (T-40)中能登町末坂出雲英之宅前T字路	カーブで見通しが悪く、スピードを出す車が危険	済	園で注意喚起の徹底を図る
のの子ども園	33	町道 (T-40)中能登町末坂出雲正吉宅横T字路	カーブで見通しが悪く、スピードを出す車が危険	済	園で注意喚起の徹底を図る
のの子ども園	34	町道 (T-258)中能登町末坂集会所横T字路	一旦停止線がないため危険	済	停止線の設置
のの子ども園	35	町道 (T-9)中能登町末坂白山神社十字路	カーブで見通しが悪いため危険	済	園で注意喚起の徹底を図る
のの子ども園	36	県道 (県2)中能登町末坂県道2号線小学校側歩道	歩道が狭く凹凸もあるため危険	実施中 R2完了予定	道路改良工事中
のの子ども園	37	町道 (T-123)(T-302)中能登町末坂保健センターすくすく横十字路	横断歩道がない	済	誘導線の設置