

番号	区域区分	学校名	路線名	場所	通学路の状況・危険の内容	事業主体(担当課)	対応	対策実施状況	備考
1	鳥屋	鳥屋小	町道T-1号線	一青～羽坂地内 「一青」交差点から「羽坂」交差点まで	大変狭く自動車が多数通行する下校時は特に危険。	中能登町 (土木建設課)	側溝整備による歩行空間の確保。	対応中	
2	鳥屋	鳥屋小	町道T-40号線	末坂地内 ミニパーク付近	スクールゾーン(T-1号線)を横断する路線。 交差点の見通しが悪く、車は一旦停止せず、徐行するため歩行児童が危険。	中能登町 (総務課)	カーブミラー及び停止標識を移設。 駐在所によるパトロール強化	完了	
3	鳥屋	鳥屋小	T-34、T-36号線	大槻～新庄、大槻～川田に続く路線	街路灯はあるが、路線全体が暗い。夜間の通行が危険。	鳥屋小学校 (学校教育課)	学校から指導しながら経過観察。	経過観察	
4	鳥屋	鳥屋小	T-30号線	黒氏地内 JR踏切～法泉寺付近	道路幅員が狭く、自動車が多く通行する朝は特に危険。	中能登町 (土木建設課)	側溝整備による路肩拡幅。 (歩行スペースの確保)	完了	
5	鳥屋	鳥屋小	主要地方道七尾羽昨線	良川地内 どんたく前	融雪装置がないので、積雪や凍結時が危険。	石川県 (土木建設課)	融雪装置の設置。	完了	
6	鳥屋	鳥屋小	町道T-1号線	羽坂地内	スクールゾーン指定時間内に侵入する車があり危険。	公安委員会 (総務課)	取締り及びパトロールの実施。	完了	
7	鳥屋	鳥屋小	主要地方道氷見田鶴浜線	羽坂地内 羽坂交差点	児童が信号待ちをする場所が狭いので危険。	石川県 (土木建設課)	ガードパイプの設置。	完了	
8	鳥屋	鳥屋小	主要地方道七尾羽昨線	廿九日地内 廿九日バス停付近	朝、スクールバスが2台並ぶと県道横断時に道路状況が見えづらく危険。	中能登町 (学校教育課)	小学校と中学校でスクールバスの待機・発車時刻に間隔を設ける。	完了	
9	鳥屋	鳥屋小	主要地方道七尾羽昨線	廿九日地内	朝、交通量が多いうえに車がなかなか停車しないため、子供が横断できない。	中能登町 (学校教育課)	見守り隊に安全な横断への協力依頼をする。	完了	
10	鳥屋	鳥屋小	町道T-30号線	一青地内	横断歩道の場所を意識づけ、人と車との巻き込み事故を防止したい。	公安委員会 (総務課) 中能登町 (土木建設課)	警察で予告ダイヤを塗り直し、町土木で外側線を補修する。	完了	
11	鳥屋	鳥屋小	町道T-1号線	一青地内 一青六道辻から学校までの通学路(旧道)	登下校時にかなりのスピードを出す車があり、登下校時危険。	鳥屋小学校 (学校教育課)	学校から指導しながら経過観察。	経過観察	
12	鳥屋	鳥屋小	町道T-7号線	一青地内 一青の信号から良川駅への直線道路	直線道路のため車がスピードを出しやすく、登下校時危険。	鳥屋小学校 (学校教育課)	学校から指導しながら経過観察。	経過観察	
13	鳥屋	鳥屋小	町道T-302号線	梅の里公園から黒氏新町へ向かう道路	住宅街に入ってもスピードを出しすぎたり、一旦停止無視がある。	中能登町 (学校教育課)	止まれの標識が民家に隠れて見えにくい ため班長さんから要望してもらうよう依頼し、木を伐採。	完了	
14	鳥屋	鳥屋小	町道T-268号線	梅の里公園の交差点	徳前側から小学校へ向かう際、左側の車が見えにくい。止まらない車もいる。	公安委員会 (総務課) 中能登町 (土木建設課)	警察で予告ダイヤと横断歩道を塗り直し、町土木でセンターラインを補修する。	完了	
15	鳥屋	鳥屋小	町道T-157号線	大槻忠魂碑バス停	車の往来が多い。バスを待つ間、隣接する家の軒下で待っている状況。	中能登町 (学校教育課)	家主へ軒下で待たせてもらえるよう依頼。	完了	
16	鳥屋	鳥屋小	県道瀬戸春木線	肥田電器へ向かう大型トラックが出入りする十字路	瀬戸から来た時に右に曲がると家やビニルハウスで見通しが悪く、歩行者がいるかどうか見にくい。	石川県 (土木建設課)	経過観察。念のため白線の塗り直しと道路脇の補修対応をする。	完了	
17	鳥屋	鳥屋小	町道T-1号線	羽坂の花壇の前の一方通行の道	一方通行を無視して通る車を数台見かける。	公安委員会 (総務課)	警察で取り締まりを実施。	完了	
18	鳥屋	鳥屋小	町道T-302号線	黒氏地区の歩道(平野建築前)	雨が降ると水たまりができるため、車道へ出て歩くことになる。	中能登町 (土木建設課)	町土木建設課にて工事施工済み。	完了	
19	鳥屋	鳥屋小	県道良川磯辺線	良川沖地区方面から北地区方面に行く道路	スピードを出す車が多く危険。	石川県 (土木建設課)	標識が見えるよう枝切りを家主に依頼。	完了	
20	鳥屋	鳥屋小	町道T-32号線	一青公民館～一青踊場の道路	通学路が狭い。道路脇に水路があり、落下すると危険。	中能登町 (土木建設課)	町土木建設課にて工事施工予定。	完了	

番号	区域区分	学校名	路線名	場所	通学路の状況・危険の内容	事業主体 (町担当課)	対応	対策実施状況	備考
21	鳥屋	鳥屋小	主要地方道七尾羽咋線 主要地方道氷見田鶴浜線	羽坂交差点	途中で歩道がなくなり、道路の横を歩くため危険。	石川県 (土木建設課)	下り線側に歩道新設を県に要望。	完了	
22	鳥屋	鳥屋小	主要地方道七尾羽咋線	良川地内 みうら屋前交差点	下り車線の右折車が多く、横断歩道も設置されているため、車が渋滞を起こしやすく危険。	石川県 (土木建設課)	県土木にて今年度設計、来年度右折レーン工事施工中。工事完了後に信号機の設置を要望する予定。	対応中	
23	鳥屋	鳥屋小	県道良川磯辺線	良川踏切	歩行者と車両が分離されていないため、混在して通行しており登下校は危険。	石川県 (土木建設課)	県土木にて歩行者通行部分をカラー舗装する。	完了	
24	鳥屋	鳥屋小	主要地方道七尾羽咋線	新庄から廿九日の県道	歩車道境界ブロックが老朽化し破損している。	石川県 (土木建設課)	順次工事予定。	対応中	
25	鳥屋	鳥屋小	県道瀬戸春木線	大槻忠魂碑があるバス停から県道を横断する箇所	往来する車のスピードが速いので、横断する際に危険。 横断歩道予告表示が薄くなっている。	公安委員会 (総務課)	横断する人数を考慮すると横断歩道の設置は困難。 横断歩道予告表示は令和7年度以降に設置予定	対応中	
26	鳥屋	鳥屋小	主要地方道七尾羽咋線	スクールバス乗り場である廿九日のバス停	川田から廿九日バス停に行く際、県道横断が交通量が多くて危険	中能登町 (学校教育課)	登校時のみ川田地内にバス停を設置し、県道を横断せずに登校することが可能となった。	完了	
27	鳥屋	鳥屋小	町道T-62号線	古墳公園付近の道路	古墳公園に向かう車がスピードが速く、歩行中の児童と車のミラーが接触した事例が発生した。	中能登町 (総務課)	注意喚起の看板を設置した。	完了	
28	鳥屋	鳥屋小	町道T-302号線	黒氏新町公民館前の道路	交通量が多く、スピードが速い車が多い。	中能登町 (総務課)	注意喚起の看板は既に設置してある。「歩行者注意」の路面表示を設置する。	完了	
29	鳥屋	鳥屋小	町道T-7号線	黒氏区 わんわん美容室sweet付近	道路と田の境界がなく、転落防止柵もない。児童が転落した事例がある。	中能登町 (総務課)	道路から田までの高さは柵を設置するための基準となる高さは満たしていない。 道路と田の境に線を引いて区別化する。	対応中	
30	鳥屋	鳥屋小	町道T-324号線	町営末坂住宅前の道路	通行車両の速度が速い。	中能登町 (総務課)	路面表示による注意喚起	対応中	
31	鳥屋	鳥屋小	町道T-1号線	羽坂交差点付近。一方通行の道路	一方通行を無視して通る車が多い。	公安委員会 (総務課)	車輛進入禁止の標識に反射材を設置する。 標識の位置(高さ)を低くし、より見えやすくする。	対応中	
32	鳥屋	鳥屋小	町道T-265号線	新庄区 宮崎鮮魚店付近	一旦停止表示はあるが、無視する運転手が多い。	公安委員会 (総務課)	「止まれ」路面表示の塗りなおし。 その後、取り締まり強化	対応中	
33	鹿島	鹿島小	県道七尾鹿島羽咋線	小竹～二宮地内 「水白」バス停から旧越路小学校までの歩道	歩道が狭く、且つ防護柵が無いので、登下校時は大変危険。また、歩道が人家と密接しており、且つ歩道が車道より高いため除雪及び融雪が困難。	石川県 (土木建設課)	歩道の改善。	完了	
34	鹿島	鹿島小	町道KB-59号線	井田地内 鹿島小学校周辺(井田側)車道	登り坂が急勾配なので、積雪時、バスが上れない、またはスリップするため危険。	中能登町 (学校教育課)	・積雪時は井田側を通らない。 (児童は県道沿いバス停で乗降) ・タイヤにチェーン着用の推奨。	完了	
35	鹿島	鹿島小	町道KB-59号線	井田地内 鹿島小学校周辺 駐車場と階段棟の間	バスが死角となり、児童が自家用車での向の車に乗るため横断する際に危険。	公安委員会 (総務課)	横断歩道設置。	完了	
36	鹿島	鹿島小	町道K1-6号線	坪川、西地内 通学バス停付近	朝夕の通学バスによる渋滞がたびたび起こっている。 バス通学の児童が向かい側から渡るとき危険。	中能登町 (土木建設課)	道路拡幅、歩道整備。	完了	
37	鹿島	鹿島小	県道七尾鹿島羽咋線	久乃木地内	速度の速い自動車が多数通行しているため、バス待ちの児童にとって危険。	石川県 (土木建設課)	防護柵の設置。	完了	
38	鹿島	鹿島小	町道K1-1号線	高島地内	児童の身長を超える高さのブロック塀があるが、かなり風化が進んでおり、倒壊の危険。	中能登町 (学校教育課)	地元区長を通じ、所有者に危険である旨を通知する。	完了	
39	鹿島	鹿島小	町道KB-52号線	井田地内 旧滝尾小学校前交差点付近	木が道にせり出し、道路わきが歩きにくい。	中能登町 (学校教育課)	所有者に依頼し、対応済み。	完了	
40	鹿島	鹿島小	町道KB-52号線	井田地内 不動滝入り口	不動滝を往来する車が一時停止しないことが多く危険。	中能登町 (土木建設課)	前方が優先道路である路面標示。	完了	

番号	区域区分	学校名	路線名	場所	通学路の状況・危険の内容	事業主体(担当課)	対応	対策実施状況	備考
41	鹿島	鹿島小	町道KB-57号線	井田地内	空き家の敷地内の木が道にせり出し、道路わきが歩きにくい。	中能登町(学校教育課)	所有者に依頼し、対応済み。	完了	
42	鹿島	鹿島小	県道七尾鹿島羽咋線	芹川地内 濁川橋~かつやま製菓	歩道脇の白線が一部消えかかっている。歩道が狭く、ガードレールがない区間もあるため危険。	石川県(土木建設課)	白線については、引き直しを検討する。	完了	
43	鹿島	鹿島小	主要地方道氷見田鶴浜線 県道七尾鹿島羽咋線	芹川地内 芹川交差点	歩道にガードレールがないため、車が歩道へ侵入してきた場合危険。	石川県(土木建設課)	ガードレール等の設置。	完了	
44	鹿島	鹿島小	町道KC-15号線	二宮地内 旧越路小学校~平成新橋	勾配が急で、建物により見通しが悪い。交差点から飛び出しやすい。	中能登町(土木建設課)	外側線の設置及び注意喚起の路面標示。	完了	
45	鹿島	鹿島小	町道K1-4号線 町道KB-104号線	徳前地内	道路幅員が狭く、自動車が多く通行する朝は特に危険。	中能登町(土木建設課)	側溝整備による路肩拡幅。(歩行スペースの確保)	完了	
46	鹿島	鹿島小	県道七尾鹿島羽咋線	武部バス停前	下校時のバス停側に歩道がなく危険。	鹿島小学校(学校教育課)	学校から指導しながら経過観察。	経過観察	
47	鹿島	鹿島小	町道KB-130号線	芹川地内 朝日神社から下りて県道に出る箇所	「止まれ」の表示や停止線がなく、車に衝突する可能性があり危険。	中能登町(土木建設課)	停止線を引く。	完了	
48	鹿島	鹿島小	県道七尾鹿島羽咋線	久乃木バス停前	七尾側からバス停までの間が上り坂であり、児童が目視しにくく危険。	公安委員会(総務課) 石川県(土木建設課)	警察で予告ダイヤを、石川県で白線の塗り直しをする。	完了	
49	鹿島	鹿島小	県道七尾鹿島羽咋線	かしま児童館付近	看板も設置され利用者もいるのに道路標識がなく危険。	石川県(土木建設課) 中能登町(土木建設課)(総務課)	県道については、県土木にて「歩行者注意」を路面表示する。町土木と二宮区で協議の上、町道にある「トマレ」の塗り直しをする。町総務で飛び出し注意看板を設置する。	完了	
50	鹿島	鹿島小	県道七尾鹿島羽咋線	福田ゴミステーション前	歩道の鉄板の角が上に上がって曲がり、引っかかる恐れあり。	石川県(土木建設課)	県土木にて鉄板をグレーチングに交換する。	完了	
51	鹿島	鹿島小	町道KA-18号線	高島バス停から旧道	高島バス停から旧道に上がる町道に深い側溝があり危険。	中能登町(土木建設課)	町土木にて令和5年度以降側溝工事施工予定。	対応中	
52	鹿島	鹿島小	町道KC-8号線	旧良川織物運輸付近の十字路	徳前方向から走行する車が、建物が死角となり見え難い。カーブミラーの設置を要望	中能登町(総務課)	通行児童に目視による左右確認を指導。カーブミラーの設置は地区から要望があれば検討	経過観察	
53	鹿島	鹿島小	県道七尾鹿島羽咋線	上井田地区	ガードパイプが折れていたり曲がっていたりしており、児童が触れると危険	石川県(土木建設課)	順次修繕予定	対応中	
54	鹿島	鹿島小	町道K1-3号線	下井田地区	二級河川沿いにガードレールが途切れて無い箇所がある。	中能登町(土木建設課)	二級河川の反対側に路側線を設置。路側線側を歩行するよう指導を徹底する。	完了	
55	鹿島	鹿島小	町道KC-31号線	ななか電機から県道へ上る町道	道沿いに用水路がある。転落防護柵の設置または注意喚起の看板の設置。	公安委員会(総務課)	道路幅員が狭く、看板の設置は不可。用水路の反対側を歩くよう指導徹底	完了	
56	鹿島	鹿島小	県道七尾鹿島羽咋線	芹川バス停付近	走行する車のスピードが速く危ない。	公安委員会(総務課)	取り締まりを実施	完了	
57	鹿島	鹿島小	町道KB-59号線	鹿島小学校 スクールバス停留所付近	児童を送迎する自家用車とスクールバスを乗降する児童が接触する恐れがある。	中能登町(土木建設課)	まずは児童を送迎する保護者の交通マナー遵守を徹底する。それでもバス用に区画が必要であれば、相応の理由をもって学校から道路管理者に対して協議を行う。	経過観察	
58	鹿島	鹿島小	県道七尾鹿島羽咋線	武部バス停付近	七尾方面からはややカーブになっており見通しが悪い。児童がバスを降りてすぐ横断しようとする危険。横断歩道や注意喚起看板の設置が必要	石川県(土木建設課)	「歩行者注意」の路面表示が薄くなっているため書き直しが必要	対応中	
59	鹿西	鹿西小	町道R-1号線	西馬場~小学校までの間	ところどころに側溝のふたがついてない箇所がある。	中能登町(土木建設課)	該当地区・隣接地権者等の同意を得られれば対応。	経過観察	
60	鹿西	鹿西小	町道R-10号線	能登部上地内 ろくせい児童館付近	川が深く柵がない。	中能登町(土木建設課)	転落防止柵を設置。	完了	

番号	区域区分	学校名	路線名	場所	通学路の状況・危険の内容	事業主体(町担当課)	対応	対策実施状況	備考
61	鹿西	鹿西小	町道R-110号線	能登部上地内 良川サイジング付近	交通量が多く、道も狭い。スピードを出す車がいるため危険。ブロック塀が高く、県道交差点部での見通しが悪い。	中能登町(学校教育課)(総務課)(土木建設課)	ブロック塀の撤去を所有者に依頼済み。外側線設置により視覚的に車道を狭くし、スピード抑制。カーブミラーの取り換え。	完了	
62	鹿西	鹿西小	町道R-75号線	能登部下地内 小学校～主要地方道七尾羽咋線	民家に鉄骨の足場が組んであるが、強風の際に倒れ掛かっていた。	中能登町(学校教育課)	所有者に対して対応を依頼。	対応中	
63	鹿西	鹿西小	主要地方道七尾羽咋線	能登部下地内 鹿西武道館前交差点	県道を横断する歩行者用青信号の時間が短い。	公安委員会(総務課)	現状20秒を25秒へ変更する。	完了	
64	鹿西	鹿西小	町道R-149号線	能登部下地内 さくら保育園前	車の交通量が多く、スピードを出している。	公安委員会(総務課)	40km規制の道路であり、警察でパトロールを実施する。	完了	
65	鹿西	鹿西小	町道R-185号線	金丸地内 金丸駅付近の高畠踏切	フェンスが片側にしかなく南側から線路内に侵入する危険。	中能登町(学校教育課)	JRへ要望。	完了	
66	鹿西	鹿西小	町道R-79号線	能登部下地内	道路幅員が狭く、自動車が多く通行する朝は特に危険。	中能登町(土木建設課)	側溝整備による路肩拡幅。(歩行スペースの確保)	完了	
67	鹿西	鹿西小	県道志賀鹿西線	鹿西郵便局前の交差点付近	トンネルから出てきた車のスピードが速い。	石川県(土木建設課)	路面表示による注意喚起を強調。	完了	
68	鹿西	鹿西小	町道R-1号線	安田医院前の交差点	帰りの時間帯になるとスピードを出す車が見られる。	公安委員会(総務課)	巡回を実施。	完了	
69	鹿西	鹿西小	主要地方道七尾羽咋線	伊丹産業の駐車場から県道への出口	道路へ出る際、木の陰になって見えにくい。	石川県(土木建設課)	木を伐採する。	完了	
70	鹿西	鹿西小	町道R-185号線	金丸駅横墓地近くの側溝	側溝のふたがガタガタしており、車をよけるのに児童がふたに乗ると危険。	中能登町(土木建設課)	修繕する。	完了	
71	鹿西	鹿西小	県道鹿西氷見線	御祖踏切付近のカラー舗装	交差点の一旦停止を行わない車両がある。	石川県(土木建設課)	修繕する。	完了	
72	鹿西	鹿西小	主要地方道七尾羽咋線	西馬場の信号	歩行者青信号の時間が短い。	公安委員会(総務課)	現状20秒から25秒に時間変更。	完了	
73	鹿西	鹿西小	県道久江鹿西線	久江踏切近く カミムラ横	朝の通学・通勤時は徒歩・自動車・自転車の往来が多く、信号もないため危険。	石川県(土木建設課)	注意喚起の路面表示を作成。	完了	
74	鹿西	鹿西小	R-77号線	R-77号線。	通学路が狭い。	中能登町(土木建設課)	令和3年度中に工事施工完了予定。	完了	
75	鹿西	鹿西小	主要地方道七尾羽咋線	西馬場の歩道	縁石が老朽化し破損している。	石川県(土木建設課)	順次工事予定。(国補正要望中)	完了	
76	鹿西	鹿西小	町道R-268号線	鹿西小学校職員駐車場付近	駐車場から県道への出入り口が狭く、特に朝は大変混雑し危険。駐車場と空地の間の道も狭く、すれ違いができない。	中能登町(土木建設課)	町の土木にて間口を広くする予定。町で空き地を一部取得し、道路拡幅する予定。	完了	
77	鹿西	鹿西小	町道R-246号線	しあわせの里交差点	植木が視界を遮っているため、金丸側から来た場合、県道側からの車両等が見えづらい。	中能登町(学校教育課)	植木所有者から了解を得て、植木を伐採する。	対応中	植木伐採についてはR4実施。今後について要検討。
78	鹿西	鹿西小	主要地方道七尾羽咋線	ろくせい児童館前交差点	児童館側から七尾側へ左折する車が、押ボタン式信号を押して県道を渡っている歩行者に気づかず接触しそうになる。	中能登町(学校教育課)	児童館敷地内の植木を伐採する。	完了	
79	鹿西	鹿西小	町道R-185号線	金丸地区 岡野鉄工所前交差点	踏切側から交差点に入る時、右方向が確認しづらい。反対に羽咋側から交差点に入る時、左方向が確認しづらい。	中能登町(総務課)	町総務にてカーブミラーの設置を検討。	完了	
80	鹿西	鹿西小	町道R-185号線	金丸地区高畠踏切から金丸郵便局前信号までの道路	道路幅員が狭く、車一台が通るのが精一杯で歩行者が危険	中能登町(土木建設課)	踏切から県道に向かって左側の路側帯に外側線の設置	対応中	

番号	区域区分	学校名	路線名	場所	通学路の状況・危険の内容	事業主体 (町担当課)	対応	対策実施状況	備考
81	鹿西	鹿西小	県道鹿西水見線	御祖踏切	走行車両が多く、速度が速い。児童の横断が危険。水路に蓋がされていない。白線が薄くなっている。	石川県 (土木建設課) (学校教育課)	カラー舗装化されており、児童の横断についてはこれ以上の対策方法は無い。水路の蓋は設置困難。落ちないように注意徹底。白線はJRに要望する。ボランティアによる見守りを強化する。	対応中	
82	鹿西	鹿西小	町道R-16号線	新光商会(GS)から町道R-1号線までの細い町道	大きな側溝があり、蓋が無い。	中能登町 (土木建設課)	側溝整備工事には多額の工事費が必要で、国庫補助金の活用して対応したい。多額の地区負担金もかかるため地区とも協議が必要。	対応中	
83	鹿西	鹿西小	県道志賀鹿西線	鹿西郵便局付近の交差点	走行する車のスピードが速い。減速を促す路面表示が薄くなっている。	石川県 (土木建設課)	令和5年度に路面表示を書き直した。	完了	
84	鹿西	鹿西小	主要地方道七尾羽咋線	こうべ化粧品から鳥毛写真館まで	歩道が狭く、平らではない箇所が多い。側溝に鉄板等がない場所がある。鉄板の一部を踏むと、反対側が浮き上がり危険。	石川県 (土木建設課)	鉄板の敷き直しを行う。	完了	
85	鹿西	鹿西小	主要地方道七尾羽咋線	鹿西高校と杉本工務店の間に歩道	冬期は融雪装置の水が流れて車道を歩かざるを得なくなる。交差点付近は交通量も多く危険	石川県 (土木建設課)	冬期(積雪時)の状況を確認し対応を検討	対応中	
86	鹿西	鹿西小	町道R-10号線	ろくせい児童館と能登部上区会館の間の空き地	ひび割れなど劣化した、子どもの背文程度の高さのブロック塀がある。	中能登町 (土木建設課)	撤去済	完了	
87	鹿西	鹿西小	主要地方道七尾羽咋線	ろくせい児童館横の交差点	カーブミラーはあるが、左右両方向が見えにくい。	公安委員会 (総務課)	点検時、特に危険性なし。地区から要望があれば検討	経過観察	
88	鹿島	中能登中	主要地方道水見田鶴浜線	アルプラザ鹿島～芹川交差点の歩道	コンクリートの境目に土や草がある。自転車走行時に危険	石川県 (土木建設課)	清掃作業を行う。	完了	
89	鳥屋	中能登中	県道良川磯辺線	林燃料店付近 交差点	交差点の七尾側がすぐカーブのため見通しが悪い。走行車両の速度が早く横断する生徒が危険	公安委員会 (総務課)	現地確認した結果、特に問題無しと判断。交通安全教室を実施し、横断時に気をつけるよう指導徹底	対策不要	
90	鹿島	中能登中	県道七尾鹿島羽咋線	芹川バス停～二宮バス停の急勾配な坂道	交通量が少ない道路のため、通行車両の速度が速い。横断する生徒が危険	公安委員会 (総務課)	朝夕の登下校の時間帯にパトロール強化	対応中	
91	鳥屋	中能登中	町道T-71号線	良川駅～中能登中学校の町道	道路と田の間に転落防止柵がなく、歩行する生徒が落下の危険	中能登町 (土木建設課)	歩道は十分幅員がある。明確な路側線も設置し、危険性なしと判断	対策不要	
92	鳥屋	中能登中	町道T-311号線	黒氏新町～JR貝殻塚踏切	「止まれ」の表示はあるが、停止しない生徒が多く事故の危険あり。	公安委員会 (総務課)	薄くなっている「止まれ」路面表示を再設置。交通安全教室を実施し指導徹底	対応中	
93	鳥屋	中能登中	町道T-72号線ほか	中能登中学校付近の横断歩道	朝は車の通行量が多いため、信号機がないと危険	公安委員会 (総務課)	信号機の設置予定なし(理由:既に付近に信号機があり、信号機を追加設置すると交通障害を発生する恐れあり)歩行者が横断歩道を渡る際は自動車は一旦停止することが交通ルールの基本	対策不要	
94	鹿西	中能登中	町道R-294号線	鹿寿苑⇒倉野町池 交差点	横断歩道がなく、カーブで見通しが悪いため車の走行も危険	公安委員会 (総務課)	現場確認したが、危険性は確認されず。	経過観察	
95	鹿西	中能登中	町道R-4号線	西馬場踏切	踏切部分の拡幅	中能登町 (土木建設課)	JRへ要望	対応中	
96	鳥屋、鹿西	中能登中	町道T-129号線ほか	良川ニュータウン及び西馬場ゆりが丘沿線の町道	車の通行量が多く、速度が速いため危険	公安委員会 (総務課)	中央線の引き直しは実施済「ゾーン30」による速度規制を検討	対応中	