



中能登町安全・安心メールマガジン
 防災・気象情報や緊急情報などをメールでお知らせしています。配信希望の方は以下のアドレスへ空メールを送信して下さい。
 t-nakanoto@sg-m.jp

QRコードからもアクセスできます。 →

中能登町公式 LINE アカウント
 幅広い年代で利用されているアプリ「LINE」の活用により、多くのかたに町の情報をお伝えします。LINEで「中能登町」で検索するか、左の2次元バーコードから登録できます。
 ※詳しくは中能登町ホームページをご覧ください。

土砂災害の前兆現象

前兆現象を見つけたら、すぐに安全なところまで避難し、区長や自治体へ連絡しましょう。



水害時の注意点

河川の氾濫による浸水時には以下のことに注意して避難しましょう。



川や橋には近づかないように避難しましょう。

2人以上で避難しましょう。

浸水箇所での避難は、溝や水路、マンホールに注意しましょう。

逃げ遅れた場合は、近くの高い建物に避難しましょう。

避難の判断(とるべき行動)

中能登町は様々な情報をもとに避難情報を発令する判断を行うことから、必ずしも防災気象情報と同じレベルの避難情報が、同時に発令されるわけではありません。自らの命は自ら守る意識を持って、防災気象情報も参考にしながら適切な避難行動をとって下さい。

中能登町が発令	警戒レベル 5 災害発生情報 緊急安全確保※1 既に災害が発生している状況です。命を守るための最善の行動をとりましょう。
	警戒レベル 4 避難勧告・避難指示(緊急) 避難指示※1 危険な場所から全員避難 速やかに危険な場所から避難先へ避難しましょう。公的な避難場所までの移動が危険と思われる場合は、近くの安全な場所や、自宅内のより安全な場所に避難しましょう。
	警戒レベル 3 避難準備・高齢者等避難開始 高齢者等避難※1 危険な場所から高齢者等は避難 避難に時間を要する人(高齢者の方、障害のある方、乳幼児等)とその支援者は避難をしましょう。その他の人は、避難の準備を整えましょう。
	警戒レベル 2 洪水注意報、大雨注意報等 避難に備え、ハザードマップ等により、自らの 避難行動を確認 しましょう。
気象庁が発表	警戒レベル 1 早期注意情報 災害への心構えを高めましょう。

※1 令和3年 変更予定



土砂災害・二宮川浸水



目的

この防災マップは、災害があったところや注意が必要な箇所について情報を共有し、地区の皆さんで注意して自主避難できるように作成したものです。いざという時のために日頃から家族や地区で話し合っておきましょう。



情報の入手先

防災・気象情報	金沢地方気象台 http://www.jma-net.go.jp/kanazawa/ 	石川県防災気象情報 http://www.micosfit.jp/ishikawa_pref_bousai/
河川の水位情報	石川県河川総合情報システム http://kasen.pref.ishikawa.lg.jp/ 	
土砂災害の情報	石川県土砂災害情報システム (SABOアイ) https://sabo.pref.ishikawa.lg.jp/sabo-i/ 	

位置図




凡例

土砂災害(特別)警戒区域	避難所
イエローゾーン 土砂災害警戒区域	指定避難所
レッドゾーン 土砂災害特別警戒区域	
地区で把握している危険箇所	地図記号
●HO 過去に災害があったところ	河川
●HO 注意すべきところ	ため池
	道路
	橋
	ランドマーク
	信号機
	避難方向

二宮川 洪水浸水想定区域
浸水想定最大規模(24時間雨量780mm)

- 0.5m未満の区域
- 0.5m~3.0m未満の区域
- 3.0m~5.0m未満の区域

家屋倒壊等氾濫想定区域(河岸浸食)
洪水時の河岸浸食により、家屋が流出・倒壊するおそれがある区域



想定外の大雨時、採石場付近は土砂流出のおそれがあるため注意

平成30年8月 天日陰比咩神社の横土砂崩れ発生し土砂が流れ込んだ

平成30年8月 道路にも土砂が流れ込んだ中原さん、桑原さん宅が床下浸水しそうになった

平成30年8月 土石流発生県道まで土砂流出

雨が強いとき、水路が溢れる流木、土砂あり

平成30年8月 土砂崩れにより通行止め

昭和60年 二宮川洪水発生

山からの水で町道が冠水しやすい

水路が溢れた

川が詰まりやすい(曲がりのため川幅が狭い)

平成30年8月 二宮旧大橋流木が詰まり、水位が橋げたギリギリ

地面の低さが高いため、水がたまりやすい

平成30年8月 鴨野川が流木詰まり氾濫

平成30年8月の大雨時、土砂が堆積し詰まった県道まで土砂が流出

昭和60年 鴨野川氾濫

大雨の時、冠水しやすい

② ふれあい交流館「北部」

川底が浅く、川幅も狭いため橋に流木が詰まりやすい

昭和60年 二宮川氾濫


田んぼの仕切り板が洪水の引き金になる可能性がある

避難所について

長時間の避難生活を送れる場所

- ① ラピア鹿島
- ② ふれあい交流館「北部」

災害や避難経路の状況によって適切な避難所を利用しましょう。



航空写真 撮影年 平成29年
※写真については国土地理院利用

① ラピア鹿島