

物件情報

物件番号 No.182

詳細情報							
空 き 家 の 情 報	空き家の所在地	中能登町能登部上地内					
	空き家の状況	土地面積	226.57 m ²		築 年 数	52 年	
		建物面積	148.41 m ²		放置状態	1 年	
		構 造	木造 2 階建て		家屋状態	多少の補修必要	
		駐 車 場	1 台分		補修の費用負担	入居者負担	
	設備状況	電 気	引込済み		台 所	ガスコンロ	
		水 道	上水道		下 水 道	接続あり	
		風 呂	灯油ボイラー		ト イ レ	水洗 洋式	
	所有者の希望条件	売買（土地・建物）：50 万円（要相談）					
	主要施設まで 距離（k m）	J R 駅	約 0.2 km	小学校	約 1.5 km	病院等	約 1.5 km
		バス停	約 0.2 km	中学校	約 1.5 km	スーパー	約 1.0 km
保育園		約 1.5 km	役 場	約 1.0 km			
特記事項	雨漏りあり（修理必要）						

写真



写真等



間取り図

