

物 件 情 報

物件番号 No.163

| 詳細情報                       |                   |                          |                       |         |                 |      |          |
|----------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|---------|-----------------|------|----------|
| 空<br>き<br>家<br>の<br>情<br>報 | 空き家の所在地           | 中能登町金丸地内                 |                       |         |                 |      |          |
|                            | 空き家の状況            | 土地面積                     | 278.35 m <sup>2</sup> | 築 年 数   | 築 57 年（一部 37 年） |      |          |
|                            |                   | 建物面積                     | 197.40 m <sup>2</sup> | 放置状態    | 0 年             |      |          |
|                            |                   | 構 造                      | 木造 2 階建て              | 家屋状態    | 多少の補修必要         |      |          |
|                            |                   | 駐 車 場                    | 2 台分                  | 補修の費用負担 | 入居者負担           |      |          |
|                            | 設備状況              | 電 気                      | 引込済み                  | 台 所     |                 |      |          |
|                            |                   | 水 道                      | 上水道                   | 下 水 道   | 接続あり            |      |          |
|                            |                   | 風 呂                      | 灯油ボイラー                | ト イ レ   | 水洗洋式 1 階 2 箇所   |      |          |
|                            | 所有者の希望条件          | 売買（土地・建物）：要相談            |                       |         |                 |      |          |
|                            | 主要施設まで<br>距離（k m） | J R 駅                    | 約 1.0 km              | 小学校     | 約 2.8 km        | 病院等  | 約 2.8 km |
|                            |                   | バス停                      | 約 0.1 km              | 中学校     | 約 5.5 km        | スーパー | 約 2.1 km |
|                            |                   | 保育園                      | 約 2.6 km              | 役 場     | 約 2.7 km        |      |          |
|                            | 特記事項              | 床に傷みあり。引渡しは令和 7 年 4 月以降。 |                       |         |                 |      |          |

写真



間取り図

