


# 物件情報

物件番号 No. 106

詳細情報						
空き家の情報	空き家の所在地	中能登町久江 地内				
	空き家の状況	土地面積	138.84 m <sup>2</sup>	築年数	－ 年	
		建物面積	116.88 m <sup>2</sup>	放置状態	－ 年	
		構造	木造1階建て	家屋状態	補修不要	
		駐車場	無し	補修の費用負担	－	
	設備状況	電気	引込済	台所	－	
		水道	上水道	下水道	接続あり	
		風呂	－	トイレ	洋式	
	所有者の希望条件	売買：要相談				
	主要施設まで距離 (km)	J R 駅	約 2.6 km	小学校	約 3.1 km	病院等
バス停		約 0.2 km	中学校	約 3.0 km	スーパー	約 3.0 km
保育園		約 1.1 km	役場	約 2.8 km		
特記事項						

間取り図

写真



2 F

