

ボーリング柱状図

NAK024(1/2)

調査名 鹿西局、良川局新築敷地地盤調査工事

事業・工事名

ボーリングNo.

シートNo.

ボーリング名	15-L-2	調査位置	鹿島郡鹿島町能登部下78	北緯	36° 57' 43.9300"
発注機関	電々公社 北陸電気通信局建築部	調査期間	昭和43年10月21日～ 昭和43年10月22日	東経	136° 52' 1.1800"
調査業者名	不明	主任技師	不明	現場代理人	不明
コア鑑定者	不明	ボーリング責任者	不明	コア	不明
孔口標高	13.00m	角	180°上 0°下	方	北 0° 西 270° 東 90° 南 180°
総掘進長	25.45m	度	0°	向	地盤勾配 鉛直 水平 0°
使用機種	試験機	ロータリー式	ハンマー落下用具	ポンプ	不明
エンジン	不明				

標尺	層厚	深度	柱状図	土質区分	色相	相対密度	相対稠度	記	孔内水位	標準貫入試験	原位置試験	試験名	試料採取	室内試験	掘進月日
(m)	(m)	(m)	(m)						(m) / 測定月日	10cm毎の打撃回数 / 貫入量 (cm)	N 値	深度 (m)	深度 (m)	採取方法	
12.70	0.30	0.30		表土	暗黄灰色			旧耕作地。(水田)	10-21	1.15	1				
11.45	1.25	1.55		砂質粘土	暗灰色			粗砂多量混入。有機物所々混入。	1.60	2.15	3				
								所々シルトをレンズ状に挟む。(層厚10cm程度)有機物所々挟む。5~10m/m程度の小礫混入。雲母片多量混入。	2.45	3.15	2				
									3.55	4.15	2				
									4.47	5.15	3				
									5.45	6.15	7				
6.20	5.25	5.30							6.45	7.15	8				
5.70	0.50	7.30		粗砂	青灰色			所々10cm程度のシルト挟む。	7.45	8.15	20				
5.40	0.30	7.60		粗砂	暗灰色				8.45	9.15	10				
				粗砂	青灰色			雲母片多量混入。	9.45	10.15	8				
4.10	1.30	8.90		粗砂	暗灰色			若干の粘性土分混入。	10.45	11.15	27				
				シルト混り細砂	青灰色				11.45	12.15	45				
2.80	1.30	10.20		細砂	青灰色			5~30m/mの角礫(石英質)所々混入。	12.45	13.15	50				
2.40	0.40	10.60		粗砂	青灰色			礫径10~40m/m。所々シルト混入。細砂を薄く不規則に挟む。	13.40	14.15	43				
1.60	0.80	11.40		粗砂	青灰色			稀に小礫混入。	14.45	15.15	10				
				粗砂	青灰色			粘土分少量混入。	15.45	16.15	38				
-0.75	2.35	13.75		シルト混り細砂	暗灰色			雲母片、石英粒片混入。	16.45	17.15	13				
-1.80	1.05	14.80		粗砂	青灰色			若干の粘性土混入。	17.45	18.15	24				
-2.30	0.50	15.30		シルト混り細砂	青灰色			細砂を薄く不規則に挟む。所々5~10m/mの小礫混入。	18.45	19.15	28				
-4.00	1.70	17.00		粗砂	青灰色			所々20~40m/mの礫点在す。	20.45	21.15	39				
-5.35	1.35	18.35		中粗砂	乳青灰色			22.30m~22.40m砂混り粘土挟む。	21.45	22.15	11				
-7.60	2.25	20.60		粗砂	青灰色				22.45	23.15	36				
-8.80	1.20	21.80		中粗砂	乳青灰色				23.45	24.15	17				
-9.60	0.80	22.60		シルト混り細砂	青灰色			極少量の粘性土混入。	24.45						
-11.20	1.60	24.20													
-11.90	0.70	24.90													

参考6-86

