

未就学児が日常的に移動する経路/通学路等 安全対策一覧図【中能登町】

別添 1

番号	区域区分	学校名	場所	通学路の状況・危険の内容	事業主体 (町担当課)	対応	対策実施状況	備考
1	鳥屋	鳥屋小	一青～羽坂地内。 「一青」交差点から「羽坂」交差点まで	大変狭く自動車が多数通行する下校時は特に危険。	中能登町 (土木建設課)	側溝整備による歩行空間の確保。	対応中	
2	鳥屋	鳥屋小	良川地内。どんたく前。	融雪装置がないので、積雪や凍結時が危険。	石川県 (維持管理課)	融雪装置の設置。	対応中	R4年度を目途に整備する計画。
3	鳥屋	鳥屋小	大槻忠魂碑バス停	車の往来が多い。バスを待つ間、隣接する家の軒下で待っている状況。	中能登町 (学校教育課)	家主へ軒下で待たせてもらえるよう依頼。	完了	
4	鳥屋	鳥屋小	肥田電器へ向かう大型トラックが入りする十字路。	瀬戸から来た時に右に曲がると家やビニルハウスで見通しが悪く、歩行者がいるかどうか見にくい。	石川県 (維持管理課)	経過観察。念のため白線の塗り直しと道路脇の補修対応をする。	完了	
5	鳥屋	鳥屋小	羽坂の花壇の前の一方通行の道。	一方通行を無視して通る車を数台見かける。	公安委員会 (総務課)	警察で取り締まりを実施。	完了	
6	鳥屋	鳥屋小	黒氏地区の歩道(平野建築前)	雨が降ると水たまりができるため、車道へ出て歩くことになる。	中能登町 (土木建設課)	町土木建設課にて工事施工済み。	完了	
7	鳥屋	鳥屋小	良川沖地区方面から北地区方面に行く道路。	スピードを出す車が多く危険。	石川県 (維持管理課)	標識が見えるよう枝切りを家主に依頼。	完了	
8	鳥屋	鳥屋小	良川ニュータウンから地頭集会所までの線路沿いの町道。	スピードを出す車が多く危険。	公安委員会 (総務課)	警察で速度規制(40キロ規制)の延長を検討。	対応中	
9	鳥屋	鳥屋小	一青公民館～一青踊場の道路。	通学路が狭い。道路脇に水路があり、落下すると大変危険。	中能登町 (土木建設課)	町土木建設課にて令和3年度中に工事施工完了予定。	対応中	
10	鹿島	鹿島小	坪川、西地内 通学バス停付近	朝夕の通学バスによる渋滞がたびたび起こっている。バス通学の児童が向かい側から渡るとき危険。	中能登町 (土木建設課)	道路拡幅、歩道整備。路面に「歩行者注意」と表示予定。	対応中	令和4年度までに整備予定
11	鹿島	鹿島小	芹川交差点。	交差点に交通安全の看板を設置して欲しい。	公安委員会 (総務課) 中能登町 (学校教育課)	看板設置を検討中。	対応中	
12	鹿島	鹿島小	久乃木バス停前。	七尾側からバス停までの間が上り坂であり、児童が目視しにくい危険である。	公安委員会 (総務課) 石川県 (維持管理課)	警察で予告ダイヤを、石川県で白線の塗り直しをする予定。看板設置を検討中。	対応中	
13	鹿西	鹿西小	鹿西郵便局前の交差点付近。	トンネルから出てきた車のスピードが速い。	石川県 (維持管理課)	路面表示による注意喚起を強調。	対応中	
14	鹿西	鹿西小	クスリのアオキ近くの歩道。	アオキから県道へ出る車が児童と接触する可能性があり危険。	公安委員会 (総務課) 中能登町 (学校教育課)	看板設置のためクスリのアオキと協議中。	対応中	
15	鹿西	鹿西小	上区会館とろくせい児童館の間の空き地。	ブロック塀が劣化しひび割れている箇所がある。	中能登町 (学校教育課)	学校から児童に指導しながら経過観察。	対応中	
16	鹿西	鹿西小	西馬場の信号。	歩行者青信号の時間が短い。	公安委員会 (総務課)	現状20秒から25秒に時間変更。	完了	
17	鹿西	鹿西小	久江踏切近く カミムラ横。	朝の通学・通勤時は徒歩・自動車・自転車の往来が多く、信号もないため危険。	石川県 (維持管理課)	注意喚起の路面表示を作成。	完了	
18	鹿西	鹿西小	R-77号線。	通学路が狭い。	中能登町 (土木建設課)	令和3年度中に工事施工完了予定。	対応中	
19	鹿西	鹿西小	西馬場の歩道。	縁石が老朽化し破損している。	石川県 (維持管理課)	順次工事予定。(国補正要望中)	対応中	

未就学児対策箇所については令和3年8月に対策完了。

No.	部署
1	中能登町立たんぼぼ保育園
2	中能登町立こすす保育園
3	中能登町立あおば保育園
4	中能登町立つくし保育園
5	中能登町立さくら保育園
6	よりやの子ども園
7	七尾警察署交通課
8	金沢河川国道事務所
9	石川県中能登土木総合事務所
10	中能登町総務課
11	中能登町土木建設課
12	中能登町健康保険課
13	中能登町学校教育課